



Marina Hülsen an der Schlei



BADESAISON 2021

Betreiber/in:

E|CON Intern. GmbH & Co KG

Die Schlei ist ein etwa 40 km langer Nebenarm der Ostsee. Der Salzgehalt nimmt in Richtung Westen immer weiter ab, bedingt durch eine große Anzahl von einleitenden Gewässern. Die Badestelle hat einen sandigen Untergrund, der ein relativ starkes Gefälle aufweist.

Hülsen 6

24354 Kosel / OT Bohnert

zuständige Behörde:

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg
Tel: 04331/202686
ugs@kreis-rd.de

An diversen Zuläufen befinden sich im Einzugsgebiet dieser Badestelle zahlreiche Hauskläranlagen und eine kommunale Kläranlage. Ferner kann eine mikrobielle Belastung des Badegewässers, bedingt durch intensive landwirtschaftliche Nutzung, nach Starkregenereignissen durch Abschwemmungen aus der Fläche stattfinden. Im Rahmen des strukturellen Wandels im Bereich der Badestelle wurde auch die zentrale Entsorgung der Abwässer hergestellt. Potenzielle Verschmutzungsquellen sind identifiziert, haben jedoch offensichtlich keinen Einfluss auf die Badewasserqualität an dieser Stelle. Aufgrund der Nährstoffeinträge in die Schlei besteht ein Potenzial zur Massenvermehrung sog. Blaualgen. Dieses Phänomen konnte allerdings in den vergangenen vier Jahren nicht beobachtet werden.

Aktuelle Untersuchungsergebnisse erhalten Sie hier:
(Beprobung zw. Mai und Sept.)

Die Badewasserqualität / das Badevergnügen kann an dieser Badestelle zeitweise durch

Cyanobakterien (Blaualgen)

beeinflusst werden. In diesem Fall werden Sie gesondert informiert.



Ausstattung (Auswahl)

